

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(_весеннего осмотра)

г. Еманжелинск

«_28_» __апреля_____ 2020 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера ООО «УК Бастион» М.М. Кальницкого,
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» Н.А. Лисюковой,
- 3) зам. директора ООО «Уют» Р.В. Солоновича,
- 4) председателя совета МКД по адресу ул. Герцена дом 13

составила настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома №13 по ул. Герцена г. Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1952г.

Материал стен кирпичные

Число этажей 2 Количество подъездов 1

Наличие подвала или полуподвала отсутствует

Общая площадь помещений 460,9 м²

В том числе:

Жилая 460,9 м²

Количество квартир 8

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутовой ,ленточный в хорошем состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные , в хорошем состоянии
3. Перегородки	Кирпичные , в хорошем состоянии
4. Перекрытия: Чердачные междуэтажные подвальные (другое)	Деревянные утепленные, состояние удовлетворительное Деревянные , в удовлетворительном состоянии Деревянные , в удовлетворительном состоянии
5. Крыша	Хорошее
6. Водоотводящие устройства	Отсутствует
7. Полы	Удовлетворительное
8. Проемы: окна двери (другое)	Пластиковые, в хорошем состоянии Входные металлические
9. Отделка внутренняя наружная (другое)	Требуется косметический ремонт в подъезде Хорошее
10. Крыльца	Отсутствует
11. Козырьки	Отсутствует
12. Пряжки	Отсутствует

13. Отмостка	Хорошее
14. Освещение предподъездное	Отсутствует
15. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	Отсутствует Отсутствует Требуется прочистка вент. каналов кухни кв. № 6, в с/у кв. № 2,6
16. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	Хорошее Хорошее Отсутствует Хорошее Хорошее Хорошее
17. Малые архитектурные формы	Ремонт и окраска малых архитектурных форм

Выводы и рекомендации комиссии: Требуется прочистка вент. каналов кухни кв. № 6, в с/у кв. № 2,6

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

подпись _____
подпись _____
подпись _____
подпись _____

Кальницкий М.М.

Ф.И.О.

Лисюкова Н.А.

Ф.И.О.

Солонович Р.В.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Директор
должность

подпись

Журавлев А.С.

Ф.И.О.

« 28 » апреля 2020 г.

