- AKT

сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома (_весеннего осмотра)

	_				
_	L 8	421	131//	N PRIA	HCK
Ι.		n car	コハベモ	ומונב	muk -

« _	_28_	»	апреля	2020	Γ.
------------	------	----------	--------	------	----

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера ООО «УК Бастион» М.М. Кальницкого,
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» Н.А. Лисюковой,
- 3) зам. директора ООО «Уют» Р.В. Солоновича,
- 4) Совет МКД по адресу Герцена дом 2 Постниковой Т.В.

составила настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 2по ул. Герцена г. Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1972 г.

Материал стен Кирпичные

Число этажей

5 Количество подъездов 6

Наличие подвала или полуподвала да

Общая площадь помещений 4482 м2

В том числе:

Жилая 4303,4 м2

Количество квартир

96

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов 1. Фундамент 2. Наружные и внутренние капитальные стены		Техническое состояние элементов общего имущества МКД Ж/б плиты , в хорошем состоянии Кирпичные ,в хорошем состоянии				
				3. Перегородки		Кирпичные, в хорошем состоянии
				4. Перекрытия:		
Чердачные междуэтажные подвальные (другое)	-	Ж/б плиты ,утепление перекрытий не требуется ,состояние хорошее Ж/б плиты ,состояние хорошее Ж/б плиты ,состояние хорошее				
5. Крыша	1	Волнистые ,асбестоцементные листы, состояние удовлетворительное ,конек в удовлетворительном состоянии				
6.Водоотводящие устройства		Удовлетворительное				
7. Полы	4	Хорошее				
8. Проемы: Окна	-	Деревянные, состояние хорошее				
двери (другое)	-	Входные металлические				
9. Отделка						
внутренняя	-	Удовлетворительное				
наружная (другое)	-	Удовлетворительное				
10.Крыльца		Хорошее				

11.Козырьки	Удовлетворительное	
12.Приямки	Отсутствует	
13.Отмостка	Хорошее	
14.Освещение предподъездное	Хорошее	
15. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.:		
мусоропровод	Отсутствует	
лифт	Отсутствует	
вентиляция	Требуется прочистка вент. каналов кухни кв.№ 2,7,21,28,37,46,51,58,61,67,77,80,85, в с/у кв.№ 2,24,27,28,36,37,58,60,67,71.84,85,91,95,96	
16. Внутридомовые инженерные		
коммуникации и оборудование для		
предоставления коммунальных услуг:		
электроснабжение	Хорошее	
холодное водоснабжение	Хорошее	
горячее водоснабжение	Хорошее	
водоотведение	Хорошее	
газоснабжение	Хорошее	
отопление (от внешних котельных)	Хорошее	
17. Малые архитектурные формы	Ремонт и окраска малых архитектурных форм	
Зыводы и рекомендации комиссии:		
		_

Подписи членов ком	ииссии и	присутствующих лиц:		
	Total Control		Кальницкий М.М.	
		подпись /	Ф.И.О.	
	y. "	Meny.	Лисюкова Н.А.	
	7/77	подпись В	Ф.И.О.	
	500		Солонович Р.В.	
	100	подпись	Ф.И.О.	
	(50.00)	/	Постникова Т.В.	
	711	подпись	Ф.И.О.	
		0	The state of the s	
1.9	1857.1	1/10	SOS ALLAN I CAMMEN	1
Директор		1/1/	Журавлев А.С.	37
должность	-	подпись	Ф.И.О.	100
			18 5 -IVO	יינה
			- ACIVI	EN
«_28_»апреля		2020 г.	DACTNO!	10
	97.0		OMIA	15/