

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 456580, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Гагарина, д. 3

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные

Физический износ, % ..... 0

## 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные; Пластиковые

Физический износ, % ..... 0

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая деревянная; Глухая металлическая

Физический износ, % ..... 0

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Волнистые листы; Шиферная

Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —

Физический износ кровли, % ..... 0

Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак

Вид несущей части крыши ..... Деревянные; Стропильная

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —

Физический износ несущей части крыши, % ..... 0

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска; Штукатурка

Физический износ, % ..... 0

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ленточный

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Материал фундамента ..... Бугобетон

Площадь отмостки, кв.м ..... 104,32

Физический износ, % ..... 0

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Деревянные утепленные

Физический износ, % ..... 0

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Тип наружного утепления фасада ..... Утепление с защитным штукатурным слоем

Физический износ, % ..... —

Материал отделки фасада ..... окраска по штукатурке

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0

Количество балконов, шт ..... 0