# Инженерные системы

**1. Адрес** 456584, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Фрунзе, д. 29

**2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |

**3. Внутридомовая инженерная система водоотведения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун; пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |

**4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Тип | центральное |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |

**5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 0 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**5.1 Стояки**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная; Полимер |

**5.2 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |

**5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС**

| | |
|---|---|
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Физический износ | 0 |

**6. Внутридомовая система отопления**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 0 |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |

**6.1 Отопительные приборы**

| | |
|---|---|
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 0 |

**6.2 Сеть внутридомовой системы отопления**

| | |
|---|---|
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Материал сети | Чугун |
| Физический износ | 0 |

**6.3 Стояки**

| | |
|---|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Чугун |
| Физический износ | 0 |

**6.4 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |

**6.5 Печи, камины и очаги**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Теплообменник |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**7.1 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |

**7.2 Стояки**

| | |
|---|---|
| Материал | Металлополимер; Чугун |
| Физический износ | 0 |

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Чугун |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |

**8. Лифты**

Лифты отсутствуют

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

**9.1**

| | |
|---|---|
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | ЭЭ975 |
| Заводской номер (серийный) | 975001732813 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 30.11.2015 |
| Межповерочный интервал | — |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |

**9.2**

| | |
|---|---|
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | Эльф-01 |
| Заводской номер (серийный) | 43643312 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2016 |
| Межповерочный интервал | 3 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют