## Инженерные системы

**1. Адрес** 456580, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Курчатова, д. 3А

**2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения**

Наличие системы: Да
Количество вводов в МКД, шт: 1
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: 0

**3. Внутридомовая инженерная система водоотведения**

Наличие системы: Да
Тип: Централизованная канализация
Материал сети: чугун; пластик
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: 0

**4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения**

Наличие системы: Да
Тип: центральное
Количество вводов в МКД, шт: 0
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: 0

**5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения**

Наличие системы: Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт: 0
Тип: Централизованная (от городской сети)
Физический износ, %: 0
Год проведения последнего капитального ремонта: —

**5.1 Стояки**

Физический износ: 0
Материал стояков: Полимер; Сталь оцинкованная

**5.2 Запорная арматура**

Физический износ: 0

**5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС**

Материал сети: Полимер; Сталь оцинкованная
Физический износ: 0

**6. Внутридомовая система отопления**

Наличие системы: Да
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Тип системы: Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя: Вода
Физический износ, %: 0
Количество вводов в МКД, шт: 0

**6.1 Отопительные приборы**

Тип: Радиатор
Физический износ: 0

**6.2 Сеть внутридомовой системы отопления**

Материал теплоизоляции сети: Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан)
Материал сети: Чугун
Физический износ: 0

**6.3 Стояки**

Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления: Вертикальная
Материал: Чугун
Физический износ: 0

**6.4 Запорная арматура**

Физический износ 0

**6.5 Печи, камины и очаги**

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

Наличие системы Да

Тип системы Теплообменник

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 0

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

**7.1 Запорная арматура**

Физический износ 0

**7.2 Стояки**

Материал Металлополимер; Чугун

Физический износ 0

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

Физический износ 0

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Металлополимер; Чугун

Материал теплоизоляции сети Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан)

**8. Лифты**

Лифты отсутствуют

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

**9.1**

Наименование коммунального ресурса Электрическая энергия

Марка прибора учета ЭЭ975

Заводской номер (серийный) 975001462213

Дата ввода в эксплуатацию 22.11.2015

Межповерочный интервал —

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют