# Инженерные системы

| | |
|---|---|
| **1. Адрес** | 456584, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Энгельса, д. 18 |
| **2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |
| **3. Внутридомовая инженерная система водоотведения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун; пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |
| **4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | центральное |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 0 |
| **5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения** | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 0 |
| Тип | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ, % | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| **5.1 Стояки** | |
| Физический износ | 0 |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная; Полимер |
| **5.2 Запорная арматура** | |
| Физический износ | 0 |
| **5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС** | |
| Материал сети | Сталь оцинкованная; Полимер |
| Физический износ | 0 |
| **6. Внутридомовая система отопления** | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 0 |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |
| **6.1 Отопительные приборы** | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 0 |
| **6.2 Сеть внутридомовой системы отопления** | |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Материал сети | Чугун |
| Физический износ | 0 |
| **6.3 Стояки** | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Чугун; Металлополимер |
| Физический износ | 0 |

**6.4 Запорная арматура**

Физический износ 0

**6.5 Печи, камины и очаги**

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

Наличие системы Нет

Тип системы Электроводонагреватели; Газовые колонки (ВДГО)

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 0

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

**7.1 Запорная арматура**

Физический износ 0

**7.2 Стояки**

Материал Нет

Физический износ 0

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

Физический износ 0

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Нет

Материал теплоизоляции сети Нет

**8. Лифты**

Лифты отсутствуют

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

**9.1**

Наименование коммунального ресурса Электрическая энергия

Марка прибора учета ЦЭ 6803 ВМ

Заводской номер (серийный) 009072064003126

Дата ввода в эксплуатацию 24.04.2013

Межповерочный интервал 16

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют