# Инженерные системы

**1. Адрес** 456580, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Герцена, д. 1

**2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения**

Наличие системы Да

Количество вводов в МКД, шт 1

Год проведения последнего капитального ремонта —

Физический износ, % 40

**3. Внутридомовая инженерная система водоотведения**

Наличие системы Да

Тип Централизованная канализация

Материал сети чугун; пластик

Год проведения последнего капитального ремонта —

Физический износ, % 40

**4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения**

Наличие системы Да

Тип центральное

Количество вводов в МКД, шт 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

Физический износ, % 40

**5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения**

Наличие системы Да

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт 0

Тип Централизованная (от городской сети)

Физический износ, % 40

Год проведения последнего капитального ремонта 2024

**5.1 Стояки**

Физический износ 40

Материал стояков Металлополимер; Сталь оцинкованная

**5.2 Запорная арматура**

Физический износ 40

**5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС**

Материал сети Металлополимер; Сталь оцинкованная

Физический износ 40

**6. Внутридомовая система отопления**

Наличие системы Да

Год проведения последнего капитального ремонта —

Тип системы Центральная

Тип теплоисточника или теплоносителя Вода

Физический износ, % 40

Количество вводов в МКД, шт 0

**6.1 Отопительные приборы**

Тип Радиатор

Физический износ 40

**6.2 Сеть внутридомовой системы отопления**

Материал теплоизоляции сети Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан); Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги

Материал сети Чугун

Физический износ 40

**6.3 Стояки**

Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления Вертикальная

Материал Чугун

Физический износ 40

**6.4 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 40 |

**6.5 Печи, камины и очаги**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Теплообменник |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
| Физический износ | 40 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2024 |

**7.1 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |

**7.2 Стояки**

| | |
|---|---|
| Материал | Чугун |
| Физический износ | 40 |

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 40 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Металлополимер; Чугун |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |

**8. Лифты**

Лифты отсутствуют

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

**9.1**

| | |
|---|---|
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | ТВ-7 |
| Заводской номер (серийный) | 16-041443 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 28.03.2019 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Да |

**9.2**

| | |
|---|---|
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | ЭЭ975 |
| Заводской номер (серийный) | 975001734313 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 22.11.2015 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют