Инженерные системы

1. Адрес 456580, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Герцена, д. 7А

2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения

Наличие системы: Да
Количество вводов в МКД, шт: 1
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: 33

3. Внутридомовая инженерная система водоотведения

Наличие системы: Да
Тип: Централизованная канализация
Материал сети: чугун; пластик
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: 33

4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения

Наличие системы: Да
Тип: центральное
Количество вводов в МКД, шт: 0
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Физический износ, %: 33

5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

Наличие системы: Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт: 0
Тип: Централизованная (от городской сети)
Физический износ, %: 33
Год проведения последнего капитального ремонта: —

5.1 Стояки

Физический износ: 33
Материал стояков: Металлополимер; Сталь оцинкованная

5.2 Запорная арматура

Физический износ: 33

5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС

Материал сети: Полимер; Сталь оцинкованная
Физический износ: 33

6. Внутридомовая система отопления

Наличие системы: Да
Год проведения последнего капитального ремонта: —
Тип системы: Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя: Вода
Физический износ, %: 33
Количество вводов в МКД, шт: 0

6.1 Отопительные приборы

Тип: Радиатор
Физический износ: 33

6.2 Сеть внутридомовой системы отопления

Материал теплоизоляции сети: Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан); Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги
Материал сети: Чугун
Физический износ: 33

6.3 Стояки

Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления: Вертикальная
Материал: Чугун
Физический износ: 33

6.4 Запорная арматура

Физический износ 33

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы Да

Тип системы Теплообменник

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 0

Физический износ 3

Год проведения последнего капитального ремонта —

7.1 Запорная арматура

Физический износ 33

7.2 Стояки

Материал Металлополимер; Чугун

Физический износ 33

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ 33

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Металлополимер; Чугун

Материал теплоизоляции сети Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги; Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан)

8. Лифты

Лифты отсутствуют

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

9.1

Наименование коммунального ресурса Электрическая энергия

Марка прибора учета ЭЭ975

Заводской номер (серийный) 975001801513

Дата ввода в эксплуатацию 25.10.2015

Межповерочный интервал 16

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Сведения отстутствуют

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют