

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 456582, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Угольная, д. 7

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные  
Физический износ, % ..... 23

### 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные  
Физический износ, % ..... 23

### 4. Двери

Материал двери ..... Филёнчатые  
Физический износ, % ..... 23

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Шиферная  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —  
Физический износ кровли, % ..... 23  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак  
Вид несущей части крыши ..... —  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —  
Физический износ несущей части крыши, % ..... —

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска по штукатурке  
Физический износ, % ..... 23

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ленточный  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Материал фундамента ..... Сборный железобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 111,2  
Физический износ, % ..... 23

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия железобетонные  
Физический износ, % ..... 23

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 23  
Материал отделки фасада ..... без отделки

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... —  
Количество балконов, шт ..... 20