

Конструктивные элементы

1. Адрес 456584, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Энгельса, д. 2

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены деревянные, сборно-щитовые

Физический износ, % —

3. Окна

Материал окон Деревянные

Физический износ, % —

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая

Физический износ, % —

5. Крыша

Тип кровли Шиферная

Год проведения последнего капитального ремонта кровли —

Физический износ кровли, % —

Утепляющие слои чердачных перекрытий Керамзит или шлак

Вид несущей части крыши Стропильная

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши —

Физический износ несущей части крыши, % —

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска по штукатурке

Физический износ, % —

7. Фундамент

Тип фундамента Ж/б крупноблочный

Год проведения последнего капитального ремонта —

Материал фундамента Крупные блоки

Площадь отмостки, кв.м —

Физический износ, % —

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия железобетонные

Физический износ, % —

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные

Год проведения последнего капитального ремонта —

Тип наружного утепления фасада Нет

Физический износ, % —

Материал отделки фасада без отделки

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт —

Количество балконов, шт 70