

# Конструктивные элементы

**1. Адрес** ..... 456580, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Шахтера, д. 181А

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены из слоистых железобетонных панелей  
Физический износ, % ..... 31

## 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные; Пластиковые  
Физический износ, % ..... 31

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая деревянная; Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... 31

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Волнистые листы; Шиферная  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —  
Физический износ кровли, % ..... 31  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак  
Вид несущей части крыши ..... Деревянные; Стропильная  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 31

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска; Штукатурка  
Физический износ, % ..... 31

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Бутовый  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Материал фундамента ..... Бугобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 72,7  
Физический износ, % ..... 31

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия железобетонные  
Физический износ, % ..... 31

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 31  
Материал отделки фасада ..... без отделки

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0  
Количество балконов, шт ..... 0