

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 456580, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Шахтера, д. 181

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные  
Физический износ, % ..... 30

### 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные; Пластиковые  
Физический износ, % ..... 30

### 4. Двери

Материал двери ..... Глухая деревянная; Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... 30

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная); Мягкая  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —  
Физический износ кровли, % ..... 30  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Пенобетон  
Вид несущей части крыши ..... Ж/б плиты  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 30

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска; Штукатурка  
Физический износ, % ..... 30

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Бутовый  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Материал фундамента ..... Бутобетон; Железобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 150,2  
Физический износ, % ..... 30

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия железобетонные  
Физический износ, % ..... 30

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 30  
Материал отделки фасада ..... без отделки

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 16  
Количество балконов, шт ..... 0